

## BIÊN BẢN

### Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2026

Thực hiện Công văn số 1935/SGDDĐT-CTHSSV ngày 02/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè nắng nóng;

Thực hiện Công văn số 3433a/UBND-VP7 ngày 25/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2026;

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-MNPL ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Long về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2026;

Hôm nay, ngày **11 tháng 6 năm 2026**, Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của Trường Mầm non Phú Long tiến hành kiểm tra tại 02 điểm trường, cụ thể:

**Khu A: từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút.**

**Khu B: từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.**

#### **I. Thành phần đoàn kiểm tra**

1. Đ/c Vũ Thị Oanh - Hiệu trưởng - Trưởng đoàn;
2. Đ/c Lê Thị Túc - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng đoàn;
3. Đ/c Đào Thị Hương Sen - Phó Hiệu trưởng - Thành viên;
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán - Thành viên;
5. Đ/c Bùi Thị Xuyên - Trưởng khu A - Thành viên;
6. Đ/c Bùi Thị Thanh Nga - Trưởng khu B - Thành viên – Thư ký
7. Đ/c Đoàn Văn Tý - Bảo vệ khu A - Thành viên;
8. Đ/c Trịnh Quang Hưng - Bảo vệ khu B - Thành viên.

#### **II. Nội dung kiểm tra**

1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực trong nhà trường.

2. Kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp ăn bán trú, kho thực phẩm, kho thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, các phòng học, phòng chức năng và các khu vực khác có nguy cơ cháy, nổ.

3. Kiểm tra số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện có; việc bố trí, quản lý, bảo quản và sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

4. Kiểm tra hiện trạng hoạt động của hệ thống báo cháy tại khu A; rà soát nhu cầu đầu tư hệ thống báo cháy tại khu B; đánh giá tình trạng sử dụng, bảo quản các bình chữa cháy được trang bị tại nhà trường.

5. Phát hiện các tồn tại, hạn chế, nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy; đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

### **III. Kết quả kiểm tra**

#### **1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy**

Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy, chữa cháy đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; ban hành thông báo triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2026.

Nhà trường đã xây dựng lịch trực hè, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện chế độ trực theo quy định nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản và cơ sở vật chất.

#### **2. Hệ thống điện, thiết bị điện và các khu vực có nguy cơ cháy, nổ**

Qua kiểm tra tại 02 điểm trường cho thấy hệ thống điện, các thiết bị điện tại phòng học, văn phòng, các phòng chức năng, kho thiết bị, kho hồ sơ, bếp ăn bán trú cơ bản bảo đảm an toàn.

Các tủ điện, aptomat, quạt điện, điều hòa được bố trí phù hợp, thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng. Không phát hiện hiện tượng chập cháy, quá tải hoặc nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Kho thực phẩm, kho thiết bị và kho lưu trữ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các nguồn điện và nguồn sinh nhiệt.

#### **3. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy**

Nhà trường hiện có 47 bình chữa cháy được bố trí tại các vị trí phù hợp ở 02 điểm trường.

Các bình chữa cháy được bảo quản đúng quy định, tem kiểm định và đồng hồ áp suất cơ bản bảo đảm yêu cầu sử dụng. Việc quản lý, sử dụng và bảo quản phương tiện phòng cháy, chữa cháy được thực hiện nghiêm túc.

#### **4. Hệ thống báo cháy và tình trạng sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy**

Qua kiểm tra cho thấy hệ thống báo cháy tại khu A đã được lắp đặt nhưng một số thiết bị hoạt động chưa ổn định, cần tiếp tục được sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp.

Khu B hiện chưa được đầu tư hệ thống báo cháy tự động do nguồn kinh phí còn hạn chế.

Các bình chữa cháy tại cả hai điểm trường được bố trí tại vị trí dễ quan sát, thuận tiện cho việc sử dụng khi có sự cố xảy ra.

#### **5. Tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục**

##### **Tồn tại, hạn chế**

- Hệ thống báo cháy tại khu A hoạt động chưa được khắc phục.
- Khu B chưa được đầu tư hệ thống báo cháy tự động.
- Cần tiếp tục theo dõi, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

##### **Biện pháp khắc phục**

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trong thời gian nghỉ hè.
- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các bình chữa cháy và phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện có.
- Đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống báo cháy khu A và đầu tư hệ thống báo cháy tại khu B.
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

#### **IV. Kết luận**

Qua kiểm tra, Trường Mầm non Phú Long đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện, các thiết bị điện và phương tiện phòng cháy, chữa cháy cơ bản bảo đảm yêu cầu an toàn trong thời gian nghỉ hè năm 2026.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các bộ phận tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục đối với những tồn tại đã được chỉ ra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và cơ sở vật chất của nhà trường.

Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại nhà trường và phục vụ công tác kiểm tra theo quy định.

**THƯ KÝ**



**Bùi Thị Thanh Nga**

**CÁC THÀNH VIÊN  
ĐOÀN KIỂM TRA**



**Lê Thị Túc**

**TRƯỞNG ĐOÀN  
KIỂM TRA**



**Vũ Thị Oanh**

**Đào Thị Hương Sen**



**Bùi Thị Xuyên**



**Nguyễn Thị Thu Hoài**



**Đoàn Văn Tý**



**Trịnh Quang Hưng**

